

## **INTERVENTI EFFETTUATI PRESSO I VARI PLESSI SCOLASTICI DALL'INIZIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015**

### SCUOLA MEDIA:

Cambio di infissi

Sistemazione impianto elettrico per la nuova sede della Direzione Didattica

Sistemazione impianto elettrico per il Corso di Ceramica

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

### SCUOLA MATERNA DI RIGALI:

sistemazione paraspigoli

sostituzione rubinetteria bagni alunni

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

### SCUOLA ELEMENTARE SAN ROCCO:

sistemazione pavimento corridoio acceso mensa

autorizzazione alla ditta di procedere alla sostituzione vetri rotti

sistemazione delle finestre

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

### SCUOLA DELL'INFANZIA CARTIERE:

effettuato lavori di intercapedine con il cartongesso al fine di eliminare la presenza di umidità nei seguenti locali: salone, sala mensa, aula con lavagna luminosa e dormitorio .

tinteggiatura dei locali di cui sopra

siliconatura degli infissi

sistemazione termosifoni nella sala mensa e aula con lavagna luminosa

installazione parete divisorio caldaia

sistemazione piazzale

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

#### SCUOLA DELL'INFANZIA CERQUETO

Istallazione nuove porte

Istallazione rete esterna per eliminare il pericolo della scala

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

#### SCUOLA MATERNA DI MORANO OSTERIA

Imbiancatura zoccolo di tutte le aule

Istallazione di cartongesso al fine di rimuovere l'umidità

Creata marciapiede intorno al perimetro della scuola

Istallazione di una pensilina all'ingresso della scuola

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

#### SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN ROCCO.

Sono stati eseguiti sulla copertura i lavori da parte della ditta NOVA E

Sistemato parquet presso la palestra

Sistemazione pavimentazione

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

#### SCUOLA PRIMARIA DI CARTIERE :

in partenza i lavori di sistemazione del tetto da parte della Società NOVA E

effettuati lavori di intercapedine con il cartongesso al fine di eliminare la presenza di umidità lungo il corridoio.

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

#### SCUOLA PRIMARIA DI CERQUETO

Acquisto di n. 17 banchi scolastici

Imbiancatura aule

Sostituzione battiscopa

Creazione di un aula per un bambino diversamente abile

Sostituzione maniglioni porta centrale

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

#### SCUOLA PRIMARIA SAN PELLEGRINO:

riparazione avvolgibile della finestra dell'aula mensa

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

Comprato vernice e consegnata al bidello per imbiancatura

#### SCUOLA ELEMENTARE F. TITTARELLI:

Sistemazione porta dell'uscita di sicurezza

Manutenzione ordinarie come: riparazione scarichi bagni, finestre e porte

#### SCUOLA MATERNA CENTRO:

sono stati effettuati i lavori per il trasferimento della scuola materna centro presso la Scuola elementare F. Tittarelli

### **INTERVENTI DI PROSSIMA REALIZZAZIONE**

#### SCUOLA PRIMARIA DI CARTIERE

lavori di intercapedine con il cartongesso al fine di eliminare la presenza di umidità presso varie aule .

in partenza i lavori di sistemazione del manto di copertura da parte della Società NOVA E

#### SCUOLA DI MORANO

Sistemazione arredo esterno (installazione uova rete e ampliamento del giardino)

#### SCUOLA DI RIGALI

Imbiancatura di alcuni stanze

#### SCUOLA DELL'INFANZIA DI CERQUETO

effettuato lavori di intercapedine con il cartongesso al fine di eliminare la presenza di umidità nella stanza bagno.

#### SCUOLA PRIMARIA DI SAN ROCCO

Acquistato materiale necessario per l'installazione dell'antenna TV

#### SCUOLA PRIMARIA CERQUETO

Acquistato materiale necessario per l'installazione dell'antenna TV

#### SCUOLA ELEMENTARE "F STORELLI"

Sono stati autorizzati dall'Amministrazione Comunale i lavori di sistemazione della copertura del manto e la sostituzione delle grondaie al fine di rimuovere le infiltrazioni d'acqua